

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
36	废水	DW007	选矿厂雨水排放口	流量	悬浮物	手工			混合采样至少3个混样	1次/季	水质悬浮物的测定重铬酸盐法HJ 828-2017			
37	废水	DW007	选矿厂雨水排放口	流量	化学需氧量	手工			混合采样至少3个混样	1次/季	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法HJ/T 399-2007, 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017			

监测质量保证与质量控制要求:

监测质量控制：编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的控制方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。监测质量保证：按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门监测结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。